Reprise du détourage des 2 sections avant de la nervure afin de les aligner sur le plan de l'aile



Sur le plan B.T. les 2 sections avant de la nervure 1 ne s'alignent pas sur le tracé du plan de l'aile